




CHEMINS de FER

12 V

MINIATURE Diesel-060 DB

J'adore les enfants et
je les instruis en les
amusant.. Mais il ne faut
pas me brutaliser, car je
suis fragile : si on me
ménage, je peux vivre
indéfiniment.

Même très vieille, je
pourrai continuer à plaire et exposée dans une
vitrine, j'évoquerai le souvenir des moments
heureux passés.



Bon de Garantie

N° de Série 07-44

Cette locomotive-miniature est garantie contre tout
vice de fabrication.

DURÉE : Trois mois depuis la date de l'achat.

ETENDUE DE LA GARANTIE : Remplacement des
pièces reconnues défectueuses..
CAS EXCLUS : Déteriorations, chocs, coups, mauvais
usage du courant électrique, emploi d'un lubrifiant autre
que l'huile spéciale "VB".

REMARQUE IMPORTANTE : Pour toute réclamation,
s'adresser au vendeur ; s'il était nécessaire d'envoyer la
loco ou la pièce défectueuse directement à la fabrique,
le faire en port payé, aux Etablissements "VB", 5, Av.
de la République à Paris (XI).


DIESEL 060 DB 7

"VB"

la grande marque des petits trains

Date de la vente :


Cachet du vendeur :



Curriculum Vitae de la "Diesel 060 DB"



J'ai été conçue dans un bureau d'études et mes parents, des techniciens avertis m'ont dotée d'un organisme délicat et minutieux.




Avant de m'emballer je devrais dire : avant de m'emballer, on m'a fait faire quelques tours d'essai pour savoir si je comporte bien comme il faut. Ainsi, arrivée chez vous, je suis prête à vous amuser et vous inscrire.

Je me nourris d'électricité qu'on achète au secteur de l'E.D.F. et je ne consomme que du courant continu à bas voltage.


Comme généralement le secteur fournit du courant alternatif 110 ou 220 volts, il faut le faire tamiser par un transformateur pour qu'il le redresse et le ramène au voltage désiré. Autrement, je ne dirige pas et cela me détraque complètement.

De temps en temps, je bois une goutte d'huile spéciale "VB" (une seule goutte par 2-3 heures de roulement).

Les utilisateurs averris peuvent démonter ma carcasse et imbibir d'huile les petits morceaux de feutre placés sur le bloc-moteur, aux sorties de l'axe d'induit et de la roue de renvoi.



Il faut me tenir bien propre pour que je me porte bien ; si on me fait tourner sur un tapis, j'absorbe des poils qui m'étouffent.



Pour que je puisse rouler, brancher le câble sur la prise "voie" du transformateur et l'autre extrémité sur les 2 broches voisines du rail (au cas où vous utiliseriez la voie VB à ballast sec).

Je roule sur des rails bien pressés, pour commencer doucement, mais par la suite, je prends de l'élan et peut atteindre des vitesses incomparables, même si je suis chargée. Cependant, il ne faut pas me fatiguer trop dans les départs. Comme ma grande sœur de la S.N.C.F., j'ai besoin d'être rodée.

